



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Approvato con delibera C.C. n° 12 del 24/06/2013, pubb. B.U.R.L. n° 3 del 15/01/2014

ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 e ss. mm. e. ii.

VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE
E COERENZIAMENTO DEL DOCUMENTO DI PIANO - 2022

PdS A01

Inventario dei servizi: schede ricognitive e di progetto

Il Sindaco

Il Responsabile del Procedimento

Il Segretario

Adottato con delibera del C.C. n° del.....

Approvato con delibera del C.C. n° del.....

Publicato sul B.U.R.L. n° del.....

ESTENSORE VARIANTE

Arch. Antonio Rubagotti

COLLABORATORI

M.R.

Geom. Roberto Fiore

ESTENSORE P.G.T.

Ufficio Tecnico Unico

Comunità Montana di Valle Sabbia

Arch. Riccardo Bodei †



P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria **SP1 VERDE**

Tipologia del servizio **5 -Percorsi pedonali o ciclabili**

Localizzazione e denominazione
Via Repubblica - Percorso ciclopedonale

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP1-5/1**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale		mq
Sviluppo lineare	570	m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP1 VERDE*

Tipologia del servizio *5 -Percorsi pedonali o ciclabili*

Localizzazione e denominazione
loc. Sopranico - Percorso ciclopedonale

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP1-5/2**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale		mq
Sviluppo lineare	<i>870</i>	m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati *ADEGUAMENTO PERCORSI (SISTEMAZIONE TRACCIATO, POSA SEGNALETICA)*

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria **SP1 VERDE**

Tipologia del servizio **5 -Percorsi pedonali o ciclabili**

Localizzazione e denominazione
Percorso ciclopedonale lungo il Vrenda

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP1-5/3**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale		mq
Sviluppo lineare	220	m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati


P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP1 VERDE*

Tipologia del servizio *5 -Percorsi pedonali o ciclabili*

Localizzazione e denominazione
Percorso ciclopedonale via Sopranico via Roma

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata



Scheda di PROGETTO

Scheda n. **SP1-5/4**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale		mq
Sviluppo lineare	720	m

EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati *NUOVO PROGETTO PISTA CICLOPEDONALE*


P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP1 VERDE*

Tipologia del servizio *5 -Percorsi pedonali o ciclabili*

Localizzazione e denominazione
Percorso ciclopedonale via del Vrenda

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata



Scheda di PROGETTO

Scheda n.

SP1-5/5

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale		mq
Sviluppo lineare	<i>6000</i>	m

EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati *NUOVA PISTA CICLOPEDONALE GAVARDO - CAINO*


P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP1 VERDE*

Tipologia del servizio *5 -Percorsi pedonali o ciclabili*

Localizzazione e denominazione
Percorsi di fruizione paesistica (sentieri)

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata



Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP1-5/6**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale		mq
Sviluppo lineare	20	Km

EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati *ADEGUAMENTO PERCORSI (SISTEMAZIONE TRACCIATO, POSA SEGNALETICA)*


P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP1 VERDE
-----------	-----------

Tipologia del servizio	5 -Percorsi pedonali o ciclabili
------------------------	----------------------------------

Localizzazione e denominazione
Percorso ciclopedonale intercomunale

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata



Scheda di PROGETTO

Scheda n.

SP1-5/7

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale		mq
Sviluppo lineare	2500	m

EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:	
--------------	--

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza	
---------------------------------	--

Prerogative di inefficienza	
------------------------------------	--

Obiettivi	
------------------	--

Interventi programmati	NUOVA PISTA CICLOPEDONALE INTERCOMUNALE VERSO ODOLO
-------------------------------	---

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria **SP1 VERDE**

Tipologia del servizio **7 - Verde di arredo**

Localizzazione
Via Roma

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP1-7/01**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	355	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP1 VERDE*

Tipologia del servizio *7 - Verde di arredo*

Localizzazione
P.zze Alpini

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP1-7/02**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	50	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP1 VERDE*

Tipologia del servizio *7 - Verde di arredo*

Localizzazione
Via Paolo VI

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP1-7/04**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	12	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria **SP1 VERDE**

Tipologia del servizio **7 - Verde di arredo**

Localizzazione
Via Marconi

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP1-7/05**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	50	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria **SP1 VERDE**

Tipologia del servizio **7 - Verde di arredo**

Localizzazione
Via Marconi

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP1-7/06**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	20	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria **SP1 VERDE**

Tipologia del servizio **7 - Verde di arredo**

Localizzazione
Via Madre G.B. Piamarta

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP1-7/07**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	30	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP1 VERDE	
Tipologia del servizio	8 - Verde di connessione	
Localizzazione		
Via Suor Savina Bodei		
Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP1-8/01

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	1.070	mq
Sviluppo lineare		m

Ripresa fotografica



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria **SP1 VERDE**

Tipologia del servizio **8 - Verde di connessione**

Localizzazione
Via Roma

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	<table border="1"> <tr> <td>convenzionata</td> <td style="background-color: #00FF00;">non convenzionata</td> </tr> </table>	convenzionata
convenzionata	non convenzionata	

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP1-8/03

Stato di attuazione	
Attuato	In attuazione
	Non attuato

Dimensioni	
S.l.p.	mq
Area di pertinenza	mq
Totale	1.015
Sviluppo lineare	m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP1 VERDE*

Tipologia del servizio *8 - Verde di connessione*

Localizzazione
Via Roma

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	<table border="1"> <tr> <td>convenzionata</td> <td>non convenzionata</td> </tr> </table>	convenzionata
convenzionata	non convenzionata	

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP1-8/04

Stato di attuazione	
Attuato	In attuazione
	Non attuato

Dimensioni	
S.l.p.	mq
Area di pertinenza	mq
Totale	3.000
Sviluppo lineare	m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP1 VERDE*

Tipologia del servizio *8 - Verde di connessione*

Localizzazione
Via Gazzino

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP1-8/05

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	20	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP1 VERDE*

Tipologia del servizio *8 - Verde di connessione*

Localizzazione
Via Porle

Proprietà	
Pubblica	Privata
	convenzionata non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP1-8/06

Stato di attuazione	
Attuato	In attuazione Non attuato

Dimensioni	
S.l.p.	mq
Area di pertinenza	mq
Totale	200 mq
Sviluppo lineare	m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria **SP1 VERDE**

Tipologia del servizio **8 - Verde di connessione**

Localizzazione
Via Sopranico

Proprietà	
Pubblica	Privata
	convenzionata non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP1-8/08

Stato di attuazione	
Attuato	In attuazione Non attuato

Dimensioni	
S.l.p.	mq
Area di pertinenza	mq
Totale	3.285 mq
Sviluppo lineare	m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP1 VERDE	
Tipologia del servizio	8 - Verde di connessione	
Localizzazione	Via Somagro	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata
	Pubblica	


Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP1-8/19

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	265	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI


Categoria	SP1 VERDE						
Tipologia del servizio	8 - Verde di connessione						
Localizzazione	Via Roma						
Proprietà	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Pubblica</td> <td colspan="2">Privata</td> </tr> <tr> <td>convenzionata</td> <td>non convenzionata</td> </tr> </table>		Pubblica	Privata		convenzionata	non convenzionata
Pubblica	Privata						
	convenzionata	non convenzionata					

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP1-8/27
-----------	-----------------

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	1.141	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria **SP1 VERDE**

Tipologia del servizio **8 - Verde di connessione**

Localizzazione
Via Oriolo

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata


Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP1-8/28

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	1.853	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati **ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO**

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP1 VERDE*

Tipologia del servizio *9 - Verde per lo sport e per il gioco*

Localizzazione
Via Repubblica

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP1-9/01**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	773	mq
Sviluppo lineare		m

Ripresa fotografica



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati


P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP1 VERDE*

Tipologia del servizio *9 - Verde per lo sport e per il gioco*

Localizzazione
Località cimitero

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata



Scheda di PROGETTO

Scheda n.

SP1-9/02

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	2.200	mq
Sviluppo lineare		m

EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati *VERDE ATTREZZATO*

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP1 VERDE*

Tipologia del servizio *9 - Verde per lo sport e per il gioco*

Localizzazione
Via Roma -Somagro

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda di PROGETTO

Scheda n.

SP1-9/03

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	3.920	mq
Sviluppo lineare		m

Ripresa fotografica



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati *VERDE ATTREZZATO*

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria **SP1 VERDE**

Tipologia del servizio **9 - Verde per lo sport e per il gioco**

Localizzazione
Via Sopranico

Proprietà	
Pubblica	Privata
	convenzionata non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP1-9/04

Stato di attuazione	
Attuato	In attuazione Non attuato

Dimensioni	
S.l.p.	mq
Area di pertinenza	mq
Totale	18.525 mq
Sviluppo lineare	m

Ripresa fotografica



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	3 - Parcheggio di accoglienza	
Localizzazione	Via Sconzane	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata
	Pubblica	

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP2-3/01

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	130	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	3 - Parcheggio di accoglienza	
Localizzazione		
Via Suor Savina Bodei		
Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP2-3/02

Stato di attuazione	
Attuato	In attuazione / Non attuato

Dimensioni	
S.l.p.	mq
Area di pertinenza	mq
Totale	104
Sviluppo lineare	m

Ripresa fotografica



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI						
Tipologia del servizio	3 - Parcheggio di accoglienza						
Localizzazione	Via Suor Savina Bodei						
Proprietà	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Pubblica</td> <td colspan="2">Privata</td> </tr> <tr> <td>convenzionata</td> <td>non convenzionata</td> </tr> </table>		Pubblica	Privata		convenzionata	non convenzionata
Pubblica	Privata						
	convenzionata	non convenzionata					

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP2-3/03
-----------	-----------------

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	292	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI							
Tipologia del servizio	3 - Parcheggio di accoglienza							
Localizzazione	Via Sconzane							
Proprietà	<table border="1"> <tr> <td>Privata</td> <td></td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>convenzionata</td> <td>non convenzionata</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>		Privata		<table border="1"> <tr> <td>convenzionata</td> <td>non convenzionata</td> </tr> </table>	convenzionata	non convenzionata	
Privata								
<table border="1"> <tr> <td>convenzionata</td> <td>non convenzionata</td> </tr> </table>	convenzionata	non convenzionata						
convenzionata	non convenzionata							

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP2-3/04
-----------	-----------------

Stato di attuazione	
Attuato	In attuazione / Non attuato

Dimensioni	
S.l.p.	mq
Area di pertinenza	mq
Totale	215 mq
Sviluppo lineare	m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP2 PARCHEGGI*

Tipologia del servizio *3 - Parcheggio di accoglienza*

Localizzazione
Via XXV Aprile

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO


Scheda n.

SP2-3/05

		Stato di attuazione	
Attuato	In attuazione	Non attuato	

		Dimensioni	
S.l.p.		mq	
Area di pertinenza		mq	
Totale	58	mq	
Sviluppo lineare		m	

Ripresa fotografica



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	3 - Parcheggio di accoglienza	
Localizzazione	P.le Alpini	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata
	Pubblica	

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP2-3/06
-----------	-----------------

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	2.507	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	3 - Parcheggio di accoglienza	
Localizzazione	Via Repubblica	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata
	Pubblica	

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP2-3/07
-----------	-----------------

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	137	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI						
Tipologia del servizio	3 - Parcheggio di accoglienza						
Localizzazione	Via Bernasino						
Proprietà	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Pubblica</td> <td colspan="2">Privata</td> </tr> <tr> <td>convenzionata</td> <td>non convenzionata</td> </tr> </table>		Pubblica	Privata		convenzionata	non convenzionata
Pubblica	Privata						
	convenzionata	non convenzionata					

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP2-3/09
-----------	-----------------

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	2200	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	3 - Parcheggio di accoglienza	
Localizzazione	Loc. Caschino	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata
	Pubblica	

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP2-3/10
-----------	-----------------

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	20	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI						
Tipologia del servizio	3 - Parcheggio di accoglienza						
Localizzazione	Via Caschino						
Proprietà	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Pubblica</td> <td colspan="2">Privata</td> </tr> <tr> <td>convenzionata</td> <td>non convenzionata</td> </tr> </table>		Pubblica	Privata		convenzionata	non convenzionata
Pubblica	Privata						
	convenzionata	non convenzionata					

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP2-3/11
-----------	-----------------

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	576	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	3 - Parcheggio di accoglienza	
Localizzazione	Via Caschino	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata
	Pubblica	

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP2-3/12

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	350	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	3 - Parcheggio di accoglienza	
Localizzazione	Via Sopranico	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP2-3/13
-----------	-----------------

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	2.567	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	3 - Parcheggio di accoglienza	
Localizzazione	Via Sopranico	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata
	Pubblica	

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP2-3/14
-----------	-----------------

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	70	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	3 - Parcheggio di accoglienza	
Localizzazione	Loc. Caschino	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata
	Pubblica	

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP2-3/15

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	58	mq
Sviluppo lineare		m

Ripresa fotografica



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	3 - Parcheggio di accoglienza	
Localizzazione	Via Padre Piamarta	
Proprietà	Privata	
Pubblica	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP2-3/16
-----------	-----------------

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	84	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	3 - Parcheggio di accoglienza	
Localizzazione	Via Porle	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata
	Pubblica	

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP2-3/17
-----------	-----------------

Stato di attuazione	
Attuato	In attuazione / Non attuato

Dimensioni	
S.l.p.	mq
Area di pertinenza	mq
Totale	85 mq
Sviluppo lineare	m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	3 - Parcheggio di accoglienza	
Localizzazione		
Via		
Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP2-3/18
-----------	-----------------

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	30	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	3 - Parcheggio di accoglienza	
Localizzazione	Via	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP2-3/19

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	50	mq
Sviluppo lineare		m

Ripresa fotografica



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	3 - Parcheggio di accoglienza	
Localizzazione		
Via Oriolo		
Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda di PROGETTO

Scheda n.

SP2-3/20

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	50	mq
Sviluppo lineare		m

Ripresa fotografica



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza	
---------------------------------	--

Prerogative di inefficienza	
------------------------------------	--

Obiettivi	
------------------	--

Interventi programmati	NUOVO PARCHEGGIO DI ACCOGLIENZA
-------------------------------	---------------------------------


P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria SP2 PARCHEGGI

Tipologia del servizio 3 - Parcheggio di accoglienza

Localizzazione
Porle

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata



Scheda di PROGETTO

Scheda n.

SP2-3/21

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	470	mq
Sviluppo lineare		m

EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati NUOVO PARCHEGGIO DI ACCOGLIENZA E SISTEMAZIONE TRACCIATO VIABILITA'

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP2 PARCHEGGI*

Tipologia del servizio *3 - Parcheggio di accoglienza*

Localizzazione
Via Roma

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda di PROGETTO

Scheda n.

SP2-3/22

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	940	mq
Sviluppo lineare		m

Ripresa fotografica



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati *NUOVOPARCHEGGIO DI ACCOGLIENZA ALL'INTERNO DEL PII*

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	Parcheggio di accoglienza	
Localizzazione	Loc. Sconzane	
Proprietà	Privata	
Pubblica	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva di PROGETTO

Scheda n.

SP2-3/23

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	1260	mq
Sviluppo lineare		m

Ripresa fotografica



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati *Intervento a carico dell'Ambito di Trasformazione AT1*

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP2 PARCHEGGI*

Tipologia del servizio *4 - Parcheggio di destinazione*

Localizzazione
Loc.Santuario

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP2-4/01**

		Stato di attuazione	
Attuato	In attuazione	Non attuato	

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	974	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	4 - Parcheggio di destinazione	
Localizzazione	Via IV Novembre	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata
	Pubblica	

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP2-4/02

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	471	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	4 - Parcheggio di destinazione	
Localizzazione	Via Roma	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata
	Pubblica	

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP2-4/03
-----------	-----------------

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	190	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	4 - Parcheggio di destinazione	
Localizzazione	Via Roma	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP2-4/04
-----------	-----------------

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	1.200	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	4 - Parcheggio di destinazione	
Localizzazione	Via Caschino	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata
	Pubblica	

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP2-4/05

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	130	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	4 - Parcheggio di destinazione	
Localizzazione	Via Sopranico	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP2-4/06

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	731	mq
Sviluppo lineare		m

Ripresa fotografica



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza	
--------------------------	--

Prerogative di inefficienza	
-----------------------------	--

Obiettivi	
-----------	--

Interventi programmati	
------------------------	--

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI						
Tipologia del servizio	4 - Parcheggio di destinazione						
Localizzazione	Via Sopranico						
Proprietà	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Pubblica</td> <td colspan="2">Privata</td> </tr> <tr> <td>convenzionata</td> <td>non convenzionata</td> </tr> </table>		Pubblica	Privata		convenzionata	non convenzionata
Pubblica	Privata						
	convenzionata	non convenzionata					

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP2-4/08
-----------	-----------------

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	444	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	4 - Parcheggio di destinazione	
Localizzazione		
Via Marconi		
Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP2-4/09
-----------	-----------------

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	100	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI						
Tipologia del servizio	4 - Parcheggio di destinazione						
Localizzazione	Via Roma						
Proprietà	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Pubblica</td> <td colspan="2">Privata</td> </tr> <tr> <td>convenzionata</td> <td>non convenzionata</td> </tr> </table>		Pubblica	Privata		convenzionata	non convenzionata
Pubblica	Privata						
	convenzionata	non convenzionata					

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP2-4/11
-----------	-----------------

Stato di attuazione	
Attuato	In attuazione / Non attuato

Dimensioni	
S.l.p.	mq
Area di pertinenza	mq
Totale	756 mq
Sviluppo lineare	m

Ripresa fotografica



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP2 PARCHEGGI	
Tipologia del servizio	4 - Parcheggio di destinazione	
Localizzazione		
Loc. Sopranico		
Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP2-4/12
-----------	-----------------

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	2500	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria **SP3 ATTREZZATURE SCOLASTICHE**

Tipologia del servizio **1 - Asili nido**

Localizzazione
Via Roma

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

SP3-1/01
SP3-2/01

Scheda n.

SP3-1/01

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.	100	mq
Area di pertinenza	2250	mq
Totale		mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria **SP3 ATTREZZATURE SCOLASTICHE**

Tipologia del servizio **3 - Scuole primarie**

Localizzazione
Via Repubblica

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP3-3/01**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.	630	mq
Area di pertinenza	204	mq
Totale	518	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria **SP4 ATTREZZATURE SPORTIVE**

Tipologia del servizio **1 - Palestre**

Localizzazione
Via Repubblica


Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP4-1/01**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.	370	mq
Area di pertinenza	500	mq
Totale	870	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP4 ATTREZZATURE SPORTIVE	
Tipologia del servizio	3 - Impianti sportivi	
Localizzazione	Via Caschino	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP4-3/01
-----------	-----------------

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.	500	mq
Area di pertinenza	5.600	mq
Totale	6.100	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP4 ATTREZZATURE SPORTIVE	
Tipologia del servizio	3 - Impianti sportivi	
Localizzazione	Via Caschino	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata
	Pubblica	

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP4-3/02

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza	1.634	mq
Totale	2.134	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati


P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP4 ATTREZZATURE SPORTIVE*

Tipologia del servizio *3 - Impianti sportivi*

Localizzazione
Via del Vrenda

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata



Scheda di PROGETTO

Scheda n.

SP4-3/03

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	15.000	mq
Sviluppo lineare		m

EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati *REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO CON EDIFICI DI SERVIZIO*

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria SP4 ATTREZZATURE SPORTIVE

Tipologia del servizio 3 - Impianti sportivi

Localizzazione
Via Caschino

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda di PROGETTO

Scheda n.

SP4-3/04

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	3.025	mq
Sviluppo lineare		m

Ripresa fotografica

EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE PER ATTIVITÀ INDOOR E LOCALI ACCESSORI ANNESSI

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP5 ATTREZZATURE SANITARIE
-----------	----------------------------

Tipologia del servizio	10 - Ambulatori
------------------------	-----------------

Localizzazione	Via Repubblica
----------------	----------------

Proprietà	Privata	
Pubblica	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP5-10/1

	Stato di attuazione	
Attuato	In attuazione	Non attuato

	Dimensioni	
S.l.p.	50	mq
Area di pertinenza	45	mq
Totale	95	mq
Sviluppo lineare		m

Ripresa fotografica

EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza	
--------------------------	--

Prerogative di inefficienza	
-----------------------------	--

Obiettivi	
-----------	--

Interventi programmati	
------------------------	--

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP5 ATTREZZATURE SANITARIE	
Tipologia del servizio	10 - Ambulatori	
Localizzazione		
Via Roma		
Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP5-10/2
------------------	-----------------

Stato di attuazione	
Attuato	In attuazione Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.	60	mq
Area di pertinenza	60	mq
Totale	120	mq
Sviluppo lineare		m

Ripresa fotografica	

EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:	
--------------	--

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza	
---------------------------------	--

Prerogative di inefficienza	
------------------------------------	--

Obiettivi	
------------------	--

Interventi programmati	
-------------------------------	--

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP5 ATTREZZATURE SANITARIE*

Tipologia del servizio *10 - Ambulatori*

Localizzazione
Sopranico

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata


Scheda di PROGETTO

Scheda n.

SP5-10/3

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	1700	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati *REALIZZAZIONE EDIFICIO PER AMBULATORIO CON AREA DI PERTINENZA E PARCHEGGIO*

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria **SP5 ATTREZZATURE SANITARIE**

Tipologia del servizio **11 - Centro terapeutico**

Localizzazione
Via Sopranico

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP5-11/1**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.	850	mq
Area di pertinenza	3.400	mq
Totale	4.000	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria **SP5 ATTREZZATURE SANITARIE**

Tipologia del servizio **12 - Centro riabilitativo**

Localizzazione
Via Sopranico

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP5-12/1**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.	210	mq
Area di pertinenza	2.790	mq
Totale	3.000	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria **SP5 ATTREZZATURE SANITARIE**

Tipologia del servizio **14 - Farmacie**

Localizzazione
Via Roma

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP5-14/1**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	80	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria **SP5 ATTREZZATURE SANITARIE**

Tipologia del servizio **15 - Attrezzature socio assistenziali**

Localizzazione
Via Repubblica

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP5-15/1**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	50	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *RICREATIVE*

Tipologia del servizio *2 - Biblioteche*

Localizzazione
Via Roma

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP6-2/1**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.	100	mq
Area di pertinenza	170	mq
Totale	270	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *RICREATIVE*

Tipologia del servizio *3 - Teatro*

Localizzazione
Via Caschino

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP6-3/1**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	133	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	RICKREATIVE	
Tipologia del servizio	6- Sala	
Localizzazione	Via Repubblica	
Proprietà	Privata	
Pubblica	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP6-6/1

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	20	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza	
--------------------------	--

Prerogative di inefficienza	
-----------------------------	--

Obiettivi	
-----------	--

Interventi programmati	
------------------------	--

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	RICREATIVE	
Tipologia del servizio	7 - Centro ricreativo	
Localizzazione	P.le Alpini	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP6-7/1
-----------	----------------

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.	160	mq
Area di pertinenza	40	mq
Totale	120	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	RICREATIVE	
Tipologia del servizio	7 - Centro ricreativo	
Localizzazione	Via Caschino	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP6-7/2
-----------	----------------

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.	450	mq
Area di pertinenza	565	mq
Totale	765	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria **RICREATIVE**

Tipologia del servizio **11 - Centro di culto**

Localizzazione
Loc.Santuario

Proprietà

Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.


SP6-11/1

Stato di attuazione

Attuato	In attuazione	Non attuato
---------	---------------	-------------

Dimensioni

S.l.p.	170	mq
Area di pertinenza	1.236	mq
Totale	1.406	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione

Buono	Mediocre	Scadente
-------	----------	----------

Interventi necessari

Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche

Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio

Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica

Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti

Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza

Locale	Sovralocale	Superiore
--------	-------------	-----------

Utilizzazione

Quotidiana	Occasionale	Stagionale
------------	-------------	------------

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi

Pedonale	Ciclabile	Veicolare
----------	-----------	-----------

Distanza dalla rete ciclabile

Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300
-------------	----------------	------------

Dotazione spazi per la sosta

Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL

Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300
-------------	----------------	------------

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	RICREATIVE	
Tipologia del servizio	11 - Centro di culto	
Localizzazione	Via Roma	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP6-11/2

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.	570	mq
Area di pertinenza	563	mq
Totale	1.133	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	RICREATIVE	
Tipologia del servizio	11 - Centro di culto	
Localizzazione	Via Porle	
Proprietà	Privata	
Proprietà	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP6-11/3

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.	95	mq
Area di pertinenza	135	mq
Totale	230	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza	
--------------------------	--

Prerogative di inefficienza	
-----------------------------	--

Obiettivi	
-----------	--

Interventi programmati	
------------------------	--

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP6 ATTREZZATURE SOCIALI*

Tipologia del servizio *11 - Centro di culto*

Localizzazione

Proprietà

Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP6-11/4

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	1.100	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati *ADEGUAMENTO CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA*

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP6 ATTREZZATURE SOCIALI*

Tipologia del servizio *11 - Centro di culto*

Localizzazione
Chiesetta alpini - Nord verso Odolo

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata


Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP6-11/5

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	48.000	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	RICREATIVE	
Tipologia del servizio	12 - Sale civiche	
Localizzazione	Via Roma	
Proprietà	Privata	
Pubblica	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP6-12/1
-----------	-----------------

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.	105	mq
Area di pertinenza	245	mq
Totale	350	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	RICREATIVE	
Tipologia del servizio	12 - Sale civiche	
Localizzazione	Via Repubblica	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata
	Pubblica	

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP6-12/2

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	400	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati *MANUTENZIONE E ARREDI*

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP7 ATTREZZATURE SUPPORTO IMPRESE*

Tipologia del servizio *3 -Attività congressuali*

Localizzazione
Via Sopranico

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP7-3/1**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.	350	mq
Area di pertinenza	1.150	mq
Totale	1.500	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI*

Tipologia del servizio *3 -Isole ecologiche*

Localizzazione
Via IV Novembre

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP8-3/1**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	300	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI	
Tipologia del servizio	4 -Infrastrutture e viabilità	
Localizzazione e denominazione		
Via Repubblica - Fermata autobus Municipio		
Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP8-4/1
-----------	----------------

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	28	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati e. Verifica ed eliminazione dell'interferenza fra l'area di imbarco - sbarco degli utenti dall'autobus e le aree di parcheggio degli autoveicoli

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI*

Tipologia del servizio *4 -Infrastrutture e viabilità*

Localizzazione e denominazione

Via Repubblica - Fermata autobus Municipio

Proprietà

Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP8-4/2

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	10	mq
Sviluppo lineare		m

Ripresa fotografica



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI	
Tipologia del servizio	4 -Infrastrutture e viabilità	
Localizzazione e denominazione		
Fermata autobus Bivio Santuario		
Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP8-4/3
------------------	----------------

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	10	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati a. Verifica ed eliminazione dell'interferenza fra l'area di attesa degli utenti e le intersezioni stradali;
b. dotazione di apposita segnaletica orizzontale di individuazione / delimitazione dell'area di fermata degli autobus.

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI	
Tipologia del servizio	4 -Infrastrutture e viabilità	
Localizzazione e denominazione		
Fermata autobus Porle		
Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP8-4/4
-----------	----------------

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	10	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati c. pavimentazione della platea di salita – discesa degli utenti; d. dotazione di apposita segnaletica orizzontale di individuazione / delimitazione dell'area di fermata degli autobus.

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI*

Tipologia del servizio *4 -Infrastrutture e viabilità*

Localizzazione e denominazione
Fermata autobus Bivio Santuario

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP8-4/5

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.	10	mq
Area di pertinenza	30	mq
Totale	40	mq
Sviluppo lineare		m

Ripresa fotografica



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI	
Tipologia del servizio	4 -Infrastrutture e viabilità	
Localizzazione e denominazione		
Fermata autobus Scuola Materna		
Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP8-4/6
-----------	----------------

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	10	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati f. Dotazione di attraversamento pedonale in sicurezza in coda alla fermata; g. dotazione di apposita segnaletica orizzontale di individuazione / delimitazione dell'area di fermata (in dir. Caino).

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI*

Tipologia del servizio *4 -Infrastrutture e viabilità*

Localizzazione e denominazione
Fermata autobus bivio Terme

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP8-4/7

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	10	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati dotazione di apposita segnaletica orizzontale di individuazione / delimitazione dell'area di fermata degli autobus (figura II Art. 151 Regolamento C.d.S.), attraversamento pedonale in sicurezza in coda alla fermata e area di sosta per gli utenti

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI*

Tipologia del servizio *4 -Infrastrutture e viabilità*

Localizzazione e denominazione
Fermata autobus bivio Terme

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.

SP8-4/8

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	10	mq
Sviluppo lineare		m

Ripresa fotografica



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Medio cre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati: dotazione di apposita segnaletica orizzontale di individuazione / delimitazione dell'area di fermata degli autobus (figura II 447 Art. 151 Regolamento C.d.S.), attraversamento pedonale in sicurezza in coda alla fermata e area di sosta per gli utenti


P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI*

Tipologia del servizio *4 -Infrastrutture e viabilità*

Localizzazione e denominazione
Tratto extracomparto via del Vrenda

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata



Scheda di PROGETTO

Scheda n.

SP8-4/9

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale		mq
Sviluppo lineare	<i>100</i>	m

EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati *NUOVO TRATTO DI VIABILITA'*

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI*

Tipologia del servizio *4 -Infrastrutture e viabilità*

Localizzazione e denominazione

Caschino

Proprietà

Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda di PROGETTO

Scheda n.

SP8-4/10


Stato di attuazione

Attuato In attuazione **Non attuato**

Dimensioni

S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale		mq
Sviluppo lineare	100	m

Ripresa fotografica



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione

Buono	Mediocre	Scadente
-------	----------	----------

Interventi necessari

Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche

Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio

Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica

Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti

Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza

Locale	Sovralocale	Superiore
---------------	-------------	-----------

Utilizzazione

Quotidiana	Occasionale	Stagionale
-------------------	-------------	------------

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi

Pedonale	Ciclabile	Veicolare
-----------------	------------------	------------------

Distanza dalla rete ciclabile

Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300
--------------------	----------------	------------

Dotazione spazi per la sosta

Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL

Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300
-------------	-----------------------	------------

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati *ALLARGAMENTO E ADEGUAMENTO TRACCIATO CON REALIZZAZIONE PARCHEGGIO*

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI*

Tipologia del servizio *4 -Infrastrutture e viabilità*

Localizzazione e denominazione

Variante Sopranico

Proprietà

Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda di PROGETTO

Scheda n.

SP8-4/11


Stato di attuazione

Attuato In attuazione **Non attuato**

Dimensioni

S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale		mq
Sviluppo lineare	180	m

Ripresa fotografica



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione

Buono	Mediocre	Scadente
-------	----------	----------

Interventi necessari

Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche

Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio

Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica

Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti

Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza

Locale	Sovralocale	Superiore
---------------	-------------	-----------

Utilizzazione

Quotidiana	Occasionale	Stagionale
-------------------	-------------	------------

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi

Pedonale	Ciclabile	Veicolare
-----------------	------------------	------------------

Distanza dalla rete ciclabile

Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300
--------------------	----------------	------------

Dotazione spazi per la sosta

Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL

Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300
-------------	----------------	-------------------

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati *ALLARGAMENTO E ADEGUAMENTO TRACCIATO ESISTENTE E REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI VIABILITA'*

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI	
Tipologia del servizio	4 -Infrastrutture e viabilità	
Localizzazione e denominazione		
Fermata Terme		
Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda di STATO DI FATTO

Scheda n.	SP8-4/12
-----------	-----------------

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	10	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI*

Tipologia del servizio *4 -Infrastrutture e viabilità*

Localizzazione e denominazione
Fermata Vallio Colle S.Eusebio

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda di STATO DI FATTO

Scheda n.

SP8-4/13

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	10	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI*

Tipologia del servizio *4 -Infrastrutture e viabilità*

Localizzazione e denominazione
Fermata Vallio Croce

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda di STATO DI FATTO

Scheda n.

SP8-4/14

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.		mq
Area di pertinenza		mq
Totale	50	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Medio cre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI	
Tipologia del servizio	5 - Sicurezza cittadino	
Localizzazione	Via Repubblica	
Proprietà	Privata	
Pubblica	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP8-5/1
-----------	----------------

		Stato di attuazione
Attuato	In attuazione	Non attuato

		Dimensioni
S.l.p.	15	mq
Area di pertinenza		mq
Totale	100	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati


P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI*

Tipologia del servizio *5 - Sicurezza cittadino*

Localizzazione
Località cimitero

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata



Scheda di PROGETTO

Scheda n. **SP8-5/2**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.	150	mq
Area di pertinenza		mq
Totale		mq
Sviluppo lineare		m

EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati *COSTRUZIONE DEPOSITO PROTEZIONE CIVILE*

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria *SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI*

Tipologia del servizio *6 -Centri Amministrativi*

Localizzazione
Via Repubblica

Proprietà		
Pubblica	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n. **SP8-6/1**

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.	740	mq
Area di pertinenza	50	mq
Totale	300	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati

P.G.T. - PIANO DEI SERVIZI

Categoria	SP8 IMPIANTI URBANIZZATIVI	
Tipologia del servizio	6 -Centri Amministrativi	
Localizzazione	Via Repubblica	
Proprietà	Privata	
	convenzionata	non convenzionata

Scheda ricognitiva STATO DI FATTO

Scheda n.	SP8-6/2
------------------	----------------

Stato di attuazione		
Attuato	In attuazione	Non attuato

Dimensioni		
S.l.p.	40	mq
Area di pertinenza		mq
Totale	40	mq
Sviluppo lineare		m



EFFICIENZA

Stato generale di conservazione		
Buono	Mediocre	Scadente

Interventi necessari		
Nessuno	Manut. ordinaria	Manut. straordinaria
Restauro	Ristrutturazione	Ampliamento

Barriere architettoniche		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Sicurezza antincendio		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Conformità antisismica		
Conformità:	si	no
	Da adeguare	non soggetta

Sicurezza impianti		
Conformità:	si	no
	parziale	non soggetta

Note:

FRUIZIONE

Bacino di utenza		
Locale	Sovralocale	Superiore

Utilizzazione		
Quotidiana	Occasionale	Stagionale

ACCESSIBILITA'

Tipologia dei percorsi		
Pedonale	Ciclabile	Veicolare

Distanza dalla rete ciclabile		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

Dotazione spazi per la sosta		
Adeguate	Carente	Di prossima realizz.
Numero posti auto:		

Distanza fermata TPL		
Fino a m150	Da m150 a m300	Oltre m300

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL SERVIZIO

Prerogative d'efficienza

Prerogative di inefficienza

Obiettivi

Interventi programmati